

# WOOLMARK 羊毛标志产品标准

(以英文原版为准, 本翻译版仅供参考)

## 标准 LI-1: 2016

### 纯羊毛产品用电熨斗对羊毛的定型

Woolmark 纯羊毛标志服装的护理标志可应用到所有符合标准的家用手工电熨斗, 挂标产品根据本标准规定的测试方法用其设定的羊毛档熨烫后须满足下述要求。

#### 强制性要求

性能	测试方法	通过水平
去皱程度	315	熨烫后样品等于好于 4 级
色泽变化	316	$\Delta E \leq 1.5$
褶裥缝	317	褶裥好于等于 4 级

#### 测试和报告要求

性能	测试方法	通过水平
摩擦阻力	318	NA
熨斗重量 (不加水) 底板尺寸: 最大宽度和长度 羊毛档底板温度 水杯体积 (盛水容量)	-	NA